

wkt_geom	name	調査者	調査日	コード	事象	人的被害	道路被害	建物被害	座標位置
PointZ (132.56773000000001161 33.34352799999999917 0)	土砂災害	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	SY001	土石流(堰堤損壊)	なし(未確認)	閉塞/施設損傷		土石流前面(道路)
PointZ (132.566681999999998592 33.34307400000000143 0)	土砂災害	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	SY001B	土砂流出(崩壊?)	なし(未確認)	閉塞/施設損傷		領域前面(道路)
PointZ (132.58751399999999876 33.34793499999999966 0)	土砂災害	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	SY002	大規模土石流	不明(未確認)		全壊人家複数	領域前面付近
PointZ (132.59129400000000487 33.34913600000000145 0)	土砂災害	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	SY003	斜面崩壊(擁壁転倒)	なし(未確認)	閉塞など		崩壊箇所(道路)
PointZ (132.67990299999999593 33.45459900000000175 0)	道路面	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	OZ001	道路陥没(橋梁取付部)	なし(未確認)	道路欠損		損傷箇所
PointZ (132.67450700000000552 33.47548499999999905 0)	道路面	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	OZ002A	EPS盛土損壊	なし(未確認)	損壊(通止め)		損壊部(道路)目視
PointZ (132.66946100000001252 33.47668500000000336 0)	土砂災害	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	OZ002B	斜面崩壊	なし(未確認)	閉塞など(通行止め)		崩壊部(道路)目視
PointZ (132.64039600000000974 33.48478599999999972 0)	橋梁	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	OZ003	損壊流出(大成橋)	なし(未確認)	損壊(通行不可)		橋梁部中央
PointZ (132.59909400000000801 33.50888599999999684 0)	浸水	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	OZ004	浸水(工事現場水没)	不明		多数浸水	工事現場(***)
PointZ (132.71989300000001322 33.5845160000000007 0)	土砂災害	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	UK001	斜面崩壊	なし(未確認)	閉塞/施設損壊		崩壊部前面
PointZ (132.71935300000001234 33.58838300000000032 0)	土砂災害	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	UK002	小斜面崩壊	不明		全壊人家1棟	崩壊位置
PointZ (132.71967200000000275 33.58925599999999889 0)	土砂災害	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	UK003	斜面崩壊(栗畑)	なし(未確認)	土砂流出		崩壊分前面付近
PointZ (132.77477500000000532 33.6026159999999976 0)	土砂災害	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	UK004	土砂流出(土石流?)	なし(未確認)	閉塞		流出前面(道路)

wkt_geom	name	調査者	調査日	緯度	経度	調査概要	ラベル(床上浸水など)
PointZ (132.5678159999999344 33.34346699999999686 0)	土砂災害	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	33.343467	132.567816	土石流を伴う斜面崩壊, 砂防堰堤が倒壊, 応急復旧済み	
PointZ (132.79901100000000724 33.64098599999999806 0)	土砂災害	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	33.640986	132.799011	斜面崩壊, 道の駅ひろた前	
PointZ (132.77487199999998779 33.60252700000000203 0)	土砂災害	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	33.602527	132.774872	土石流	
PointZ (132.71956399999999121 33.58821799999999769 0)	土砂災害	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	33.588218	132.719564	斜面崩壊, 家屋の倒壊あり	
PointZ (132.7196399999999828 33.58936099999999669 0)	土砂災害	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	33.589361	132.71964	栗畑斜面の崩壊	
PointZ (132.57913500000000795 33.52842100000000158 0)	その他	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	33.528421	132.579135	災害廃棄物集積場	
PointZ (132.59176299999998605 33.51026300000000191 0)	その他	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	33.510263	132.591763	災害廃棄物集積場	その他
PointZ (132.5494160000000079 33.51990099999999728 0)	その他	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	33.519901	132.549416	災害廃棄物集積場, 大洲市体育館	
PointZ (132.5484339999999861 33.50282399999999683 0)	その他	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	33.502824	132.548434	災害廃棄物集積場	
PointZ (132.68258800000000974 33.47182000000000102 0)	その他	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	33.47182	132.682588	災害廃棄物集積場, 大洲高校脇川分校	
PointZ (132.68601000000001022 33.44953699999999941 0)	その他	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	33.449537	132.68601	鹿野川ダム, ダム湖の流木等の状況	
PointZ (132.64451099999999428 33.37912000000000035 0)	その他	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	33.37912	132.644511	災害廃棄物集積場, 可燃ごみ, 乙亥会館	
PointZ (132.63423800000001052 33.358386000000000298 0)	その他	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	33.358386	132.634238	災害廃棄物集積場, 粗大ごみ, ミルクファーム	
PointZ (132.62703400000000897 33.36180499999999682 0)	その他	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	33.361805	132.627034	災害廃棄物集積場, 粗大ごみ, 木質・金属・家電・他に分別作業, 搬出中	
PointZ (132.58772899999999595 33.34796800000000161 0)	土砂災害	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	33.347968	132.587729	土石流を伴う斜面崩壊, 家屋の倒壊	
PointZ (132.59141900000000192 33.34915800000000274 0)	土砂災害	木下尚樹, Netra P Bhandary, 山本浩司	716	33.349158	132.591419	斜面崩壊によるもたれ式擁壁の倒壊, 応急復旧済み	