

●未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路に対する緊急安全点検

別紙

位置図



この地図は、国土地理院の地理院地図に加筆したものである。

緊急安全点検実施

【実施日時】

令和元年9月26日(木)

【実施場所】

松山市一番町4-3の交差点(県庁西交差点)

【緊急安全点検参加者】

- ・松山市保健福祉部 保育・幼稚園課
- ・国土交通省松山河川国道事務所
- ・松山東警察署
- ・アートチャイルドケアゆめみいよ保育園等

緊急合同点検実施結果

【園児(未就学児)の移動状況】



※ 部分に遮蔽物がない。

【対策要望】

園児が堀之内公園方面に移動する経路の歩道と車道との間にガードレール等の遮蔽物がなく、危険を感じる。

【対策方針】

園児の移動経路である県庁西交差点周辺の歩道と車道の上に車両用防護柵を設置




対策イメージ：ガードパイプ

●対策内容

別紙

対策内容：園児の移動経路である対策箇所1～3にガードパイプを設置。
対策効果：車両が車道から歩道等に逸脱するのを防ぎ、歩行者の安全性を向上。



対策箇所1




対策箇所2



対策箇所3



 : ガードパイプの設置イメージ