

平成30年7月豪雨  
愛媛大学災害調査団

浸水痕跡調査

調査箇所 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂  
肱川(河辺川合流地点)


浸水深さ測定:2018年7月22日  
藤森祥文、森脇 亮、浅岡佑亮(学生)、原田辰也(学生)

調査箇所 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂 肱川(河辺川合流地点)



# 大洲市肱川町山鳥坂 (7月22日調査)

赤矢印: 推定流向  
番号+青矢印: 写真番号+カメラ向き  
黄色部分: 調査範囲



地理院地図

## 〈市民からの情報〉

- ・水が天井までくるのは一瞬だった
- ・②⑩付近では、天井まで浸かった時間は9時20分ごろ
- ・⑥付近では、天井まで浸かった時間は8時40分ごろ
- ・何も情報や指示がなかった、伝わってこなかった
- ・強い勧告があれば財産を守れた
- ・屋上から泳いで避難した人もいる
- ・屋上からロープを利用して避難した人もいる
- ・下流側から水が流れてきた(本川からの逆流)
- ・避難する時間がなかったので屋上へ
- ・この地域の人々は写真を多く撮ったとのこと
- ・ダムが放流が来る前で、すでに過去の氾濫と同規模



写真①(公民館)



写真②(右岸側西端の家)



写真③(薬局左)



写真④(バス待合所左)



写真⑤(商工会)



写真⑥(商店)





写真⑦(郵便局東3軒目)



写真⑧(作業場向かい)



写真⑨(NTT向かい)



写真⑩(かわべばし)



写真⑪(右岸ガードレール)



写真⑫(工場東1軒目)





写真⑬(右岸上流)



写真⑭(NTT東1軒目)



写真⑮(クリーニング店)



写真⑯(ダイハツ西1軒目)



写真⑰(公園、対岸の東端)



写真⑱(⑰西1軒目)





写真⑱(公園)



写真⑳(電機商会)



写真㉑(肱川中フェンス)



写真㉒(かわべばし用水路)

